


# הרכבת פירמידה בודדת

כל הזכויות שמורות לגמיגו בע"מ


**2** הכנסת לשונית מעוגלת גדולה  
לחריץ בלשונית הטרפזית המקופלת



**1** קיפול הלשוניות הגדולות (הטרפזיות)



**4** חזרה על הפעולות הנ"ל בכל החיבורים




**3** נעילת החיבור ע"י הכנסת הלשונית המעוגלת הקטנה  
לתוך החריץ בלשונית הגדולה (המעוגלת) מהשלב הקודם




**6**



**5**






הרכיבו את הפירמידות הבודדות ( דף הוראות נפרד מצורף ) קשטו אותן בצבע או בהדבקות ולאחר שהצבע התיבש, התחילו בבנית המיצג. \* מומלץ לתרגל לפי הוראות בהמשך הדף

\* לכל פירמידה שלושה חורים בקודקודי הבסיס וחור אחד בקודקוד העליון (בשפיץ העליון). אל החורים נכנסים השיפודים המחברים את הפירמידות אחת אל השנייה.

\* רצוי להכין את השיפודים עם גומיה מלופפת או דיסקית סול בודדים, זוגות או שלשות, לפי המיקום והצורך.


\* מטרת הדיסקית (או הגומיה), למנוע את נפילת השיפודים לתוך החור בקצה הפירמידה, כאשר אנו מכניסים אותם לשם לצורך החיבור לפירמידה שמתחברת מלמעלה.

## שלב התירגול לאחר הרכבת הפירמידות וצביעתן.



- ראשית, הניחו שלוש פירמידות אחת ליד השניה (כמתואר באיור). השחילו בחור שבקצה כל אחת מהן שיפוד אחד עם דיסקית או גומיה מלופפת עליו (בערך באמצע השיפוד) וחברו פירמידה נוספת מלמעלה כך שהשיפודים הבולטים נכנסים לחורים בבסיס בהתאמה.
- כך תרכיבו פירמידה המורכבת מארבע פירמידות.
- כעת נסו את כוחכם עם בסיס של שש פירמידות שלוש בכל צלע ( כמתואר באיור ) ובנו פירמידה גדולה מעשר פירמידות קטנות.
- כאשר סיימתם בהצלחה, אתם יכולים להרכיב פירמידה גדולה של עשרות, מאות ואלפים של פירמידות בודדות.

## זיכרו את הכללים הבאים:



1. בפירמידות הפינתיות (שלוש בכל קומה) תמיד רק שיפוד אחד.
2. בפירמידות ההיקף=החיזוניות (חוץ מהפינתיות) שני שיפודים לקודקוד.
3. בפירמידות הפנימיות שלושה שיפודים לקודקוד.

\* ראו הפירמידה הכחולה המסומנת בעיגול ושלושת השיפודים בשחור אשר מתחברים לפינת בסיס של הפירמידות המפוספסות.